

SILK PLASTER es un material de acabado confiable, duradero y de alta calidad. Una amplia gama de colores y texturas ayudará a crear un hermoso interior de sus paredes y techos, y las propiedades de aislamiento acústico y térmico brindarán un aspecto acogedor y confortable a su hogar.

Instrucciones:

Preparación de la superficie a cubrir:

1. La superficie a cubrir debe estar seca, lisa, limpia, libre de polvo y de un tono blanco, sin manchas extrañas.

2. Cubrir la superficie a trabajar con una capa de imprimación de penetración profunda.

3. Después aplicar dos capas de imprimación SILK PLASTER con movimientos transversales longitudinales con secado entre capas durante 24 horas.

Pasadas las 24 horas desde la segunda aplicación de imprimación, se puede empezar a trabajar con yeso decorativo SILK PLASTER.

Preparación de material:

4. Verter agua limpia en un recipiente de plástico, sin sedimentos e impurezas, a temperatura ambiente (20-25 ° C). La cantidad de agua se indica en el paquete.

5. Verter el contenido del paquete en agua. Opcionalmente se pueden agregar destellos y/o aditivos decorativos, distribuyéndolos uniformemente en la superficie. Todo tipo de destellos y aditivos se compran por separado.

6. Mezclar bien el material a mano (para evitar la formación de coágulos de pegamento). Algunos materiales se deben mezclar usando un taladro con una boquilla mezcladora; vea indicación en el paquete.

Para conseguir un color de la mezcla homogénea:

* Está prohibido el procesamiento parcial!

* Si se necesitan varios paquetes de SILK PLASTER, mezclarlos al mismo tiempo en un lote!

* Toda la pared (o superficie a cubrir) debe estar completamente cubierta con material del mismo lote!

7. Colocar la mezcla preparada en una bolsa de plástico y dejarla a reposar durante 12 horas.

Aplicación:

8. Mezclar bien el material a mano antes de la aplicación. Algunos materiales deben mezclarse usando un taladro con una boquilla mezcladora.

9. Aplicar la mezcla de un mismo lote a la superficie a cubrir de esquina a esquina de manera uniforme con una espátula de plástico en pequeñas porciones.

* Después de 1-2 horas, alisar la superficie con una espátula, humedeciéndola en agua para eliminar posibles imperfecciones.

* El material debe usarse durante los 48 horas posteriores al remojo.

* Las temperaturas de medio ambiente no deben ser inferior a +15 ° C, humedad - normal.

10. Para aumentar la resistencia al desgaste, así como para la posibilidad de limpieza en húmedo, cubra la superficie con barniz SILK PLASTER.

Español



Composición: fibras textiles y celulosa, aditivos decorativos y minerales, aglutinante.

Fecha de caducidad: sin caducidad si el paquete está sellado. Mantener en un lugar seco con temperaturas (Min: +5°C Máx.: +40°C), alejado de la luz solar.